



LEGENDA

Limiti amministrativi

Forme di versante dovute alla gravità

Scarpata rocciosa attiva

Crollo - Attivo

Crollo - Quiescente

Scivolamento - Attivo

Franosità diffusa - Attivo

Forme antropiche

Scarpata stradale instabile

COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Via San Michele snc, 09080, Tadasuni (OR)

STUDIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - IN CONFORMITÀ
AGLI ARTICOLI 8 E 37 DELLE NTA DEL PAI

<div><div></div><div>Sede Operativa: Via Michelangelo n. 17/C, 09023, Monastr (SU) Tel. 070-4619002 info@geologika.eu - geologika@pec.it</div><div><div>GEOLOGIKA srls</div><div>S.L. Via Dado 20 09038 Sarrabus (na) (SU)</div><div>S.O.P. Via Michelangelo 17/C Monastr (SU)</div><div>Tel. 348 5425302 - 328 1694466</div><div>CF/P.IVA 03612320923</div></div></div>	<div><div>Geol. Fabrizio Callai</div><div><div></div><div>ORDINE DEL GEOLOGI</div><div>REGIONE SARDEGNA</div><div>N. 614 Dott. Geol. FABRIZIO CALLAI</div></div><div><div>Geol. Fabio Fanelli</div><div><div></div><div>ORDINE DEL GEOLOGI</div><div>REGIONE SARDEGNA</div><div>N. 753 Dott. Geol. FABIO FANELLI</div></div><div><div>Ing. Andrea Lianas</div><div><div></div><div>ORDINE INGEGNERI</div><div>PROVINCIA CAGLIARI</div><div>N. 8469 Dott. Ing. ANDREA LIANAS</div></div></div><div><div>Collaboratori:</div><div>Dott. Marco Costa</div></div></div></div>	<div><div>Committente</div><div>Comune di Tadasuni</div><div>Via San Michele snc,</div><div>09080, Tadasuni (OR)</div></div> <div><div>Responsabile del servizio tecnico</div><div>Geom. Graziano Piras</div></div>
--	---	---

Elaborato	Titolo Elaborato				Scala
1024-CGM-09-2-GEO	CARTA GEOMORFOLOGICA DEI FENOMENI FRANOSI				1:10.000
2	Integrazioni	18/03/2025	Fanelli F. Costa M.	Lianas A. Fanelli F.	Callai F.
1	Integrazioni	23/10/2024	Fanelli F. Costa M.	Lianas A. Fanelli F.	Callai F.
0	Prima emissione	05/06/2024	Fanelli F. Costa M.	Lianas A. Fanelli F.	Callai F.
Rev	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato