

LEGENDA

- Limiti amministrativi

Classi di instabilità potenziale

- Situazione potenzialmente stabile
- Instabilità potenziale limitata
- Instabilità potenziale media
- Instabilità potenziale forte
- Instabilità potenziale massima

COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano
Via San Michele snc, 09080, Tadasuni (OR)

STUDIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - IN CONFORMITÀ AGLI ARTICOLI 8 E 37 DELLE NTA DEL PAI





Società incaricata

geologika territorio - ambiente - servizi

Sede Operativa:
Via Michelangelo n. 17/C, 09023, Monastir (SU)
Tel. 070-4619002
info@geologika.eu - geologika@pec.it

GEOLOGIKA srls
S.L. Via Cotza 20 09038 Serramanna (SU)
S.O.P. Via Michelangelo 17/C Monastir (SU)
Tel. 348 5425302 - 328 1699466
C.F./P.IVA 03612320923

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Professionisti

Geol. Fabrizio Callai
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA SARDEGNA N. 514 Dott. Geol. FABRIZIO CALLAI

Geol. Fabio Fanelli
ORDINE DEL GEOLOGI REGIONE SARDEGNA SEZIONE A N. 753 Dott. Geol. FABIO FANELLI

Ing. Andrea Lianas
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 8469 Dott. Ing. ANDREA LIANAS

Collaboratori:
Dott. Marco Costa

Committente

Comune di Tadasuni
Via San Michele snc,
09080, Tadasuni (OR)

Responsabile del servizio tecnico

Geom. Graziano Piras

Elaborato	Titolo Elaborato	Scala
1024-CIP-10-0-GEO	**CARTA DELL'INSTABILITÀ POTENZIALE DEI VERSANTI**	1:10.000

Rev	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
0	Prima emissione	05/06/2024	Fanelli F. Costa M.	Lianas A. Fanelli F.	Callai F.